

ANEXO VIII

DESCRIÇÃO DA RESIDÊNCIAS

1.1. IMÓVEL 1 (PN 01)

- 1.1.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 125,00m² distribuída em: sala, copa, cozinha, 04 quartos, banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
- 1.1.2. Observações: quase todo o imóvel não possui laje, sendo forro de madeira e cobertura em telha colonial, somente o banheiro possui laje. A área de serviço e a garagem possuem cobertura em telha de fibrocimento. Todos os pisos do imóvel são em cerâmica. As paredes da sala, copa, quartos, área de serviço e depósito são pintadas. As paredes da garagem estão somente rebocadas. As paredes da cozinha possuem revestimento em cerâmica com altura de 1,80m e as paredes do banheiro possuem revestimento cerâmico até o teto. As janelas são em ferro com vidro cancelado e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação com acesso ruim, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone, coleta de lixo e transporte urbano. A residência pode ser acessada pelo bairro Bandeirantes.

1.2. IMÓVEL 3 (PN 03)

- 1.2.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 114,50m² distribuídos em sala, cozinha, 02 quartos, banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
- 1.2.2. Observações: o imóvel possui cobertura em laje com telhado colonial, sendo na garagem cobertura em telha de fibrocimento, piso em cimento natado polido, sendo piso cerâmico no banheiro, paredes em pintura, sendo a parede do banheiro revestida em cerâmica com 1,80m de altura e janelas em ferro com vidro cancelado e portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.3. IMÓVEL 4 (PN 04)

- 1.3.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 120,82m² distribuídos em sala, copa, cozinha, 03 quartos, banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
- 1.3.2. Observações: o imóvel possui cobertura em laje na sala, copa, quartos, banheiro e garagem com telhado colonial. A cozinha não possui laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. Os pisos de 02 quartos são em tacos de madeiras, o piso de 01 quarto é em paviflex, os pisos da copa, cozinha e banheiro são em cerâmicas e os pisos da garagem, depósito e área de serviço são em cimento rústico. As paredes dos quartos e da sala são pintadas, as paredes da copa, cozinha e banheiro são revestidas em cerâmica com altura de 2,10m. As paredes do depósito e área de serviço estão sem pintura e a garagem sem acabamentos. As janelas são em ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem

pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.4. IMÓVEL 5 (PN 05)

- 1.4.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 99,19m² distribuídos em sala, copa, cozinha, 02 quartos, escritório, banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
- 1.4.2. Observações: o imóvel possui cobertura em laje com telhado colonial na sala, copa, quartos, escritório e banheiro. A cozinha, a área de serviço, o depósito e a garagem não possuem laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. Todos os cômodos possuem piso cerâmico. As paredes da sala, copa, quartos, escritório e área de serviço são pintadas, as paredes da cozinha e banheiro são revestidas em cerâmica com altura de 1,80m. As janelas são em ferro com vidro cancelado, as portas de entrada e do depósito são em ferro e as portas internas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.5. IMÓVEL 6 (PN 06)

- 1.5.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 98,88m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos, banheiro, área de serviço/ lazer e garagem.
- 1.5.2. Observações: o imóvel possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telhado colonial, somente a área de serviço/lazer e a garagem que não possuem laje, sendo a cobertura em fibrocimento. A sala/copa, cozinha, banheiro e quartos possuem piso cerâmico, a área de serviço/lazer e a garagem possuem piso cimentado. As paredes da sala/copa, cozinha, quartos, área de serviço/lazer e garagem são pintadas, as paredes dos banheiros são revestidas em cerâmica com altura de 1,80m. As janelas são de ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.6. IMÓVEL 7 (PN 07)

- 1.6.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 92,68m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos, banheiro, área de serviço/ depósito e garagem.
- 1.6.2. Observações: o imóvel possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telhado colonial, somente a área de serviço e a garagem que não possuem laje, sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A sala/copa, cozinha, banheiro e quartos possuem piso cerâmico, a área de serviço e a garagem possuem piso cimentado. As paredes da sala/copa, cozinha, quartos, área de serviço/lazer e garagem são pintadas, as paredes do banheiro são revestidas em cerâmica com altura de 1,80m. As janelas são de ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica e telefone.

1.7. IMÓVEL 8 (PN 08)

- 1.7.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 109,79m² distribuídos em sala, copa/cozinha, 02 quartos, banheiro, área de serviço, depósito e garagem.
- 1.7.2. Observações: o imóvel não possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telha de fibrocimento e forro de madeira. Somente o banheiro possui laje. A sala e os quartos possuem piso em madeira (tacos), a copa/cozinha, banheiro e área de serviço possuem piso cerâmico, os pisos da garagem e do depósito são cimentados rústicos. As paredes da sala, copa/cozinha, quartos, área de serviço, depósito e garagem são pintadas, as paredes do banheiro são revestidas em cerâmica até o teto. As janelas são em madeira com vidro liso e as portas em madeira. Os forros, os pisos de madeira (tacos) e as janelas se encontram em péssimo estado. A cozinha se encontra em reforma. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.8. IMÓVEL 9 (PN 09)

- 1.8.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 174,46m² distribuídos em sala, cozinha, 04 quartos, 02 banheiros, área de serviço, porão (01 quarto e 01 banheiro), cozinha externa com depósito, quarto externo e garagem.
- 1.8.2. Observações: o imóvel possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telhado colonial, somente a cozinha externa com o depósito e um quarto também externo que não possui laje, sendo a cobertura em fibrocimento. A cozinha, sala e banheiros possuem piso em cerâmica, os 04 quartos do interior da casa possuem piso em madeira e a cozinha com o depósito externo, o quarto externo, o quarto do porão e a garagem possuem piso cimentado. As paredes da sala, quartos, área de serviço e garagem são pintadas, as paredes dos banheiros e das cozinhas são revestidas em cerâmica com altura de 1,50m. As janelas são em madeira com vidro liso e cancelado e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.9. IMÓVEL 10 (PN 10)

- 1.9.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 126,00m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos, 02 banheiros, área de serviço e garagem.
- 1.9.2. Observações: o imóvel possui laje, sendo a cobertura em telha cerâmica. A garagem e a área de serviço não possuem laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A casa possui piso. As paredes da sala/copa, quartos e área de serviço são pintadas, as paredes da cozinha e banheiro são revestidas em cerâmica. As janelas são em ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem

pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.10. IMÓVEL 11 (PN 11)

- 1.10.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 100,27m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 02 quartos, banheiro, área de serviço e garagem.
- 1.10.2. Observações: o imóvel não possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telha cerâmica e forro PVC. Somente o banheiro possui laje. A garagem e a área de serviço não possuem laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A sala/copa, cozinha, 01 quarto, banheiro, área de serviço possuem piso cerâmico. Um dos quartos possui piso em madeira (tábua corrida). As paredes da sala/copa, quartos e área de serviço são pintadas, as paredes da cozinha e banheiro são revestidas em cerâmica com altura de 1,80m. As janelas são em ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.11. IMÓVEL 12 (PN 12)

- 1.11.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 75,44m² distribuídos em sala/copa, cozinha, 03 quartos, banheiro, área de serviço e garagem.
- 1.11.2. Observações: o imóvel não possui laje em quase todos os cômodos, sendo a cobertura em telha cerâmica e forro de madeira. Somente o banheiro possui laje. A garagem e a área de serviço não possuem laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. A sala/copa, cozinha, quartos e banheiro, possuem piso cerâmico. A área de serviço e a garagem possuem piso cimentado. As paredes da sala/copa, cozinha, quartos e área de serviço são pintadas, as paredes do banheiro são revestidas em cerâmica com altura de 1,50m. As janelas são em ferro com vidro cancelado e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone.

1.12. IMÓVEL 13 (PN 13)

- 1.12.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 210,00m² distribuídos em sala, copa, cozinha, 04 quartos (sendo uma suíte), banheiro, área de serviço e garagem.
- 1.12.2. Observações: quase todo o imóvel possui laje, com cobertura em telha cerâmica, somente a cozinha, área de serviço e a garagem não possuem laje. Todos os pisos do imóvel são em cerâmica. As paredes da sala, copa, cozinha, quartos, área de serviço e garagem são pintadas. As paredes dos banheiros possuem revestimento cerâmico com altura de 1,80m. As janelas são em ferro com vidro liso e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário sem pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica e telefone.

1.13. IMÓVEL 14 (PN 14)

1.13.1. Caracterização: residência com área total de, aproximadamente, 45,78m² distribuídos em sala/cozinha, 01 quarto, banheiro e garagem.

1.13.2. Observações: o imóvel possui cobertura em laje e telhado de fibrocimento na sala/cozinha, quarto, banheiro. A garagem não possui laje sendo a cobertura em telha de fibrocimento. Todo o interior do imóvel possui piso cerâmico. O piso da garagem é cimentado rústico. As paredes da sala/cozinha e quarto são pintadas, sendo revestidas em cerâmica as paredes do banheiro até o teto e uma parede da cozinha com altura de 1,50m. As janelas são em ferro com vidro canelado e as portas em madeira. A mesma está situada no campus da UFLA, possui sistema viário com pavimentação, serviços públicos e comunitários, tais como: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone, coleta de lixo e transporte urbano.